АКТ №1 от «02» сентября 2024 г.

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 133»

(ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Тип ОУ: **Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №133**

Почтовый адрес: **г.Екатеринбург ул. Академика Ландау 39 Б, телефон (8 343) 30 30 133; E-mail: soch133@eduekb.ru**

Фактический адрес: **г.Екатеринбург ул. Академика Ландау 39 Б, телефон (8 343) 30 30 133; E-mail: soch133@eduekb.ru**

Ведомственная принадлежность: **Министерство образования Свердловской области**

Форма собственности объекта: **муниципальная**

Вид деятельности: **образовательная**

Размещение объекта: **5 здание пятиэтажное здание, год постройки – 2024 год**

Объем предоставляемых услуг: **1200 обучающихся, 100 сотрудников**

1. Территория объекта

Объект МАОУ СОШ №133 окружен улицами Академика Вавилова -Академика Ландау – Профессора Матвеева, внутри жилого массива. Пересечения улиц оборудованы асфальтированным покрытием. Тротуары зондированы пешеходными зонами, велосипедными дорожками. Пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой. На пути следования к объекту расположены регулируемые пешеходные переходы, оборудованные съездами/спусками для инвалидных колясок.

Территория объекта имеет периметральное ограждение по периметру территории металлическое (3D) ограждение территории школы, протяженностью 629,7 м, высотою 2,5 м, ворота 2 шт. – высотою 2,5 м, ширина 4,5 м, калитка 3 шт. – высотою 2,25 м, ширина 1,5 м.

Территория освещена фонарями уличного освещения (со стороны ул. Академика Ландау), по периметру здания на стенах светодиодный светильник CENTER – 22 шт., светильник CENTER – 44 шт., на спортивных площадках установлены прожектора (направлены на спортивное ядро, стадион).

Участок ОСИ МАОУ СОШ №133 не имеет перепадов высот, по всему периметру покрыт уличной тротуарной плиткой. Поверхность уличной плитки без сколов, выбоин, что позволяет беспрепятственному перемещению всех категорий населения по территории объекта. Вход на территорию образовательной организации обеспечен со стороны ул. Академика Ландау через калитку. Калитка оборудована видеодомофоном и магнитным замком. Вывод сигнала с видеодомофона обеспечен на пост охраны объекта. Также имеются входные ворота оборудованные магнитным замком (вывод сигнала обеспечен на пост охраны объекта). Въезд на территорию производится через въездные ворота, расположенные на административно-хозяйственном дворе (с улицы Академика Вавилова). Въездные ворота оборудованы видеодомофоном. Сигнал поступает на пост охраны.

Участок имеет озеленение в виде зеленых насаждений (газоны, кусты, деревья), что соответствует требованиям санитарного законодательства, предъявляемые к образовательным учреждениям.

Территория объекта ОСИ имеет следующие зоны: спортивное ядро, зона отдыха с детскими комплексами, административно-хозяйственный двор, workout. Все указанные участки не имеют перепадов высот.

Со стороны административно-хозяйственного двора имеется парковка для транспортных средств.

Вывод; территория объекта позволяет беспрепятственному передвижению всех категорий населения. Покрытие выполнено уличной тротуарной плиткой и асфальтом.

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	**4**	5	6
	Вход на территорию:	К	**наличие**	имеется	

	Ширина прохода, калитки проѐма в ограждении	К,О,С	**Не менее 90 см**	1. Ворота транспортные одностворчатые с откатным механизмом: ширина – 4,6 м – 2 шт. (со стороны ул.Ак.Вавилова и ул. Ак.Ландау); 2. Калитка: ширина – 1,5 м – 3 шт (со стороны Ак.Ландау (2 шт), ул.Ак.Вавилова (1 шт));	Замечаний нет Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		-	имеется	
	Автостоянка посетителей		-	да	
	Расстояние до входа в здание	К,О	**Не более 50 м**	46 м	
	Доля машино - мест для инвалидов	К,О	**Не менее 10%**	имеется 60%	**Не менее 10%** с установкой дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»
	Размер места со специальным знаком	К	**380х800см**	Места имеются, знаки есть	Установка дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»

	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина полосы - Указатели направления движения - Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - Места отдыха: через 200м	К,О К,О,Г О	**Не менее 180 см** **Наличие** **Наличие** **Наличие**	400 м имеется имеется	
	Открытая лестница: - высота подъѐма ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная - полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	**Не более 12 см** **Не менее 40 см** **85-90 см** **80 см** **Наличие** **Наличие**	нет	
	Пандус: - высота подъѐма - уклон	К,О К К,О	**НД-не более 1:10** **0,8 м** **НД-не более 1/12**	-	Замечаний нет

	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	**70 см** **85-95 см**	-	Замечаний нет

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

Здание объекта МАОУ СОШ №113 (ул.Академика Ландау, 39Б) имеет два основных входа, расположенных со стороны ул.Академика Ландау. Один вход – центральный (начальной школы), оборудован широкими дверями. Полотно входных распашных дверей (оба распашных полотна дверей 100 см) комбинированное: металлический профиль со стеклянной вставкой. На стекле размещен сигнальный круг контрастного желтого цвета на высоте 90 см и 140 см.

Второй основной вход также имеет распашные двери (оба распашных полотна дверей 100 см) комбинированное: металлический профиль со стеклянной вставкой. На стекле размещен сигнальный круг контрастного желтого цвета на высоте 90 см и 140 см. Осуществлено дублирование информационной таблички с наименованием учреждения рельефно-точечным шрифтом Браиля. Пандус отсутствует. Кнопка вызова отсутствует.

Дополнительно в здании объекта имеются 13 пожарных и эвакуационных выходов (включая погрузочно-разгрузочную зону пищеблока). Эвакуационные выходы лестниц № 1, № 2, № 3 (Лестничные марши - выходят на внутренний школьный двор со стороны ул. Ак.Вавилова); № 4, № 13 (Столовая - выходит на административно-хозяйственный двор со стороны ул. Ак.Вавилова); № 5, № 6, № 7 (Обеденный зал – выходят на внутренний школьный двор со стороны ул. Ак.Вавилова); № 8 (Лестничный марш 3 эт – выход на спортивное ядро); № 9 (Библиотека - выход на спортивное ядро); № 10, № 11 (Гардероб старшей школы – выход на амфитеатр со стороны ул. Ак.Ландау); № 12 (Столярная мастерская - выход на спортивное ядро со стороны ул. Ак.Вавилова). Двери полуторные распашные. Полотно комбинированное: металлический профиль, стеклянная вставка.

Выходы № 1, 8, 9, 10, 11,12 имеют перепад высот не более 7 см.

Выходы № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 имеют ступени.

Выход № 4, 3, 13 - ближайший к парковке для транспортных средств.

Все выходы оборудованы магнитными замками, антипаникой и поворотными механизмами (закрываются и открываются без ключа). При сработке сигнализации магнитные замки дверей, СКУД в автоматическом режиме встают на нейтральную позицию (размагничиваются). Что позволяет беспрепятственно выйти из помещения здания объекта.

Вывод: здание объекта оборудовано достаточным количеством выходов, что позволяет беспрепятственно покинуть помещения объекта при возникновении нештатных ситуаций.

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия поадаптации при несоответствии нормативу: установка, создание,ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	**110 см**	Замечаний нет
	Габариты площадки: ширина х глубина	К	**не менее 220х220 см**	**1050х 500см**	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	**наличие**	**имеется**	
	Нескользкое покрытие	К,О,С	**наличие**	**имеется**	
	Навес	К,О,С	**наличие**	**имеется**	
Лестница наружная - отсутствует					
	Нескользкое покрытие	О,С,Г	**наличие**	**имеется**	Замечаний нет
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	**60 см**	**нет**	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	**наличие**	**нет**	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	**наличие** **85-95 см** **не менее 30 см**	**нет**	
Пандус наружный - отсутствует					
	Ширина марша	К	**не менее 100 см**	**нет**	Замечаний нет
	Уклон	К	**И/1 – не более 1/12**	**-**	
	Высота одного подъѐма	К	**не более 80 см**	**-**	

	Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	**Не менее 150х150 см** **Не менее 150х150 см**	-	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием	К О К,О	**70 см** **85-90 см** **не менее 30см**	-	
	Нескользкое покрытие	К,О	**наличие**	-	
	Наружный подъѐмник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	**наличие**	**нет**	
Тамбур					
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	**не менее 90 см**	**600 х 250см**	Замечаний нет
	Двери распашные (Р),			распашные	
	Нескользкое покрытие	К,О	**наличие**		
	автоматические раздвижные (А): - ширина проѐма в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	**не менее 90 см** **не более 2,5см**		

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата,С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативыявляются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копиисоответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживанияинвалидов - из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

Здание объекта МАОУ СОШ №133 (ул. Академика Ландау, 39Б) переменной этажности 1-5 этажа. Здание оснащено дверьми, полотна двойные распашных дверей комбинированное: металлический профиль, стеклянные вставки. Также коридоры 1-5 этаже разделены противопожарными перегородками, выполненными распашными комбинированными дверями: металлический профиль, стеклянные вставки (требование пожарной безопасности). Все стеклянные элементы дверей промаркированы контрастной маркировкой.

Все противопожарные перегородки с уплотнением в стыках и доводчиками. Пороги в перегородках отсутствуют.

Напольное покрытие путей передвижения внутри здания объекта выполнено линолеумом и керамогранитной плиткой. Покрытие без дефектов (ровное, без перепадов высот, не имеет сколов, трещин, препятствующих передвижению).

Информационные табло, табло путей пожарной эвакуации размещены поэтажно. Помещения здания оборудованы системой звуко-речевого оповещения. В рекреациях схемы эвакуации с указанием направления и лестницы, по которой следует эвакуироваться в случае возникновения необходимости, осуществлено дублирование планов с рельефно-точечным шрифтом Браиля.

Лестничные марши выполнены керамогранитной плиткой, оборудованы разноуровневыми перилами. На путях эвакуации размещены световые табло с указанием направления движения.

Маркировка учебных кабинетов дублируется табличками с рельефно-точечным шрифтом Браиля.

Вывод: перемещение поэтажное внутри здания возможно для всех категорий населения. Перемещение между этажами для инвалидов с нарушением ОДА возможно при помощи лифтов, расположенных на каждом этаже объекта.

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптациипри несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	**Не менее 120 см**	Да 160 см	
	Разворотные площадки	К	**Не менее 150Х150см**	Да 160х160	

	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г О К	**Не менее 1 ед .на этаж** **не менее 1 ед. на этаж**	1 ед. да 1 ед.	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	**Не более 10см**	-	
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	**60см**	нет	Требуется установка
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	**Наличие**	нет	Требуется установка
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	**Наличие** **85-90см** **Не менее 30 см**	да 90 50	Замечаний нет
Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	**60см**	нет	Требуется установка
	Контрастная окраска крайних ступней	С	**Наличие**	нет	Требуется установка
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	**Наличие** **85-90см** **Не менее 30 см**	да 90 50	Замечаний нет
Лестница № 3 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	**60см**	нет	Требуется установка
	Контрастная окраска крайних ступней	С	**Наличие**	нет	Требуется установка
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	**Наличие** **85-90см** **Не менее 30 см**	да 90 50	Замечаний нет
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)					
	Кабина: - габариты (глубина х ширина) - ширина дверного проема - поручни	 К К О	 **Не менее 140х110см** **не менее 80 см** **наличие**	 200х110 120 см да	Замечаний нет
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	**Наличие**	да	Замечаний нет
	Знак доступности	К, С	**Наличие**	да	
Пандус (отсутствует)					
	Ширина марша	К	**Не менее 100см**	нет	
	Уклон	К	**И/1 – не более 1/12**	нет	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	**Не менее 150х150**	нет	
	Поручни с двух сторон: - поручни на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К,О К О,К,С	**Наличие 70см** **85-90см** **не менее 10см**	нет	

	Пандус переносной	К	**наличие**	нет	
	Подъемник для инвалидов: вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К,О	**наличие**	нет	
	Эскалатор	О	**наличие**	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К- инвалиды колясочники ,О – инвалиды с поражениями опорно двигательного аппарата , С-инвалиды с поражениями зрения ,Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты , обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе (норматив) . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц ,путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений , объектов ,этажей , имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов : путей движения , площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Высота рабочей поверхности	К	**80-110 см**	-	
	Габариты зоны обслуживания	К	**не менее 90х150 см**	-	

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинетах			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина проема двери в свету	К,О	**не менее 90 см**	да	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	**не менее 120 см**	да	
	Зона для кресла - коляски	К	**не менее 150х150**	нет	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	**60х80 см**	да	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршрутам движения			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина полосы движения	К,О	**не менее 120 см**	да	
	Высота оборудования (ученической парты)	К	**80-110 см**	80	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина х глубина	К	**не менее 160х180 см**	да	
	Место для сидения	О	**наличие**	да	

	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	**наличие**	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О		Актовый зал (пандус имеется, поручни установлены)	
	Доля мест для колясочников	К	**не менее 2%**	5%	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	**не менее 120 см**	130 см	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	**не менее 1 шт**	нет	Требуется установка

Примечание :

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К – инвалиды –колясочники , О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха .
2. Объекты , обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе норматив . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц , путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений ,объектов ,этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетируемых объектов : путей движения, площадок и других объектов

5. САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Здание объекта МАОУ СОШ № 133 (ул. Академика Парина, 39Б) имеет централизованную канализацию, ХВС, ГВС.

Санитарно-гигиенические комнаты расположены поэтажно:

- 1, 2, 3, 4, 5 этаж: санитарно-гигиенические помещения для мальчиков, для девочек, для персонала. На 1,2,3,4,5 этаже оборудована санитарно-гигиеническая комната для инвалидов (помещение № 1026, 1048, 1049,1055,1154, 2032, 2046, 2129, 3023, 3026,3049,3112, 4034,4064,5033, 5050).

На 1-5 этажах в санитарно-гигиенических помещениях имеются расширенные кабинки, но не оборудованные дополнительными поручнями и кнопками вызова персонала.

Все санитарно-гигиенические комнаты имеют умывальные помещения, где размещены раковины. Возле раковин имеются инструкции по мытью рук, мыло, электронные полотенца.

Унитазы оборудованы моющимися пластмассовыми сидениями. В диспенсерах в наличии одноразовые бумажные накладки на унитазы, что соответствует требованиям санитарного законодательства.

Также санитарное помещение имеется в медицинском блоке.

Напольное покрытие санитарно-гигиенических комнат выполнено керамогранитной плиткой. Покрытие без дефектов (ровное, без перепадов высот, не имеет сколов, трещин, порогов, препятствующих передвижению). Двери закрываются изнутри поворотным механизмом без ключа.

Вывод: оборудованная для инвалидов санитарно-гигиеническая комната имеется на каждом этаже здания. На каждом этаже в санитарно-гигиенических помещениях имеются в наличии расширенные кабинки, не оборудованные поручнями.

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К.О	**наличие**	да	
	Ширина дверного проема	К	**не менее 90 см**	100 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	**30 см**	нет	Требуется установка
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина х ширина) – высота раковины – опорный поручень	К КО	**не менее 130-85 см** **75 -85** **наличие**	нет да да	

	Кабины: - количество кабин – ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) – опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) – крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	 К,О К К К,О К О	 **не менее 1 ед.** **не менее 90 см не менее 100 х16**5 **наличие** **не менее 40х130 см** **наличие**	 16 ед. 100 см 100х185 да да да	
	Знак доступности кабины	К,О	**наличие**	да	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	**30 см**	нет	Требуется установка
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	**наличие**	да	

	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	 К,С,Г С С	**наличие** **не более 160 см** **не менее 7,5 см** **наличие**	да 120 см (С) нет нет	
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв - освещенность	С К,С С С	**наличие** **не более 200 см** **не менее 7, 5 см** **наличие**	Нет Нет нет нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно – бытовых помещений	С С С С С С	**наличие** **60-110 см** **наличие** **наличие** **наличие** **наличие**	нет нет нет нет нет нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	**не менее одной шт.**	нет	
	Телефоны с усилителем	С ,Г	**не менее одной шт.**	нет	
	звука и увеличенными тактильными клавишами				
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	**наличие**	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	**наличие**	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С	**наличие**	нет	

	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г,С	**наличие**	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О,С,Г	**наличие**	нет	

Примечания :

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды – колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.

1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными .
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7.ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

на территории объекта провести благоустройство на территории, информационный щит;

на входной группе установить, рельефную полосу перед лестничным маршем, нанести контрастную окраску первой и последней ступени;

на путях передвижения рельефную полосу перед маршем, маркировку первых и последних ступеней;

в санитарных помещениях установить знак доступности;

по средствам информации и коммуникации на объекте установить: визуальные средства информации, надписи, указатели.

Члены комиссии:

_____ , председатель комиссии/ заместитель директора Штуркина Н.С.

_____ , председатель профсоюзного комитета/ Биль И.М.

_____ , специалист по ОТ / Кузнецова А.А.

Руководитель объекта:

Директор _____М. А. Зорина _____

МАОУ СОШ № 133